

# Schäden durch viel Öl nach Ölwechsel? - 280SE W108 mit M130

Post by "RainerP" of Jun 5th 2019, 8:15 pm

Hallo Fabian,

Vermute mal dass der Ölkühler nicht geleert worden ist. Normalerweise muss man immer nett fragen, da die normalen Ölwechseldienste da eigentlich nicht ran dürfen.

6ltr sind ok wenn alles gewechselt wird inkl Ölkühler und Filter. Haben die dir nicht den Ölmesstab gezeigt nachdem der Motor kurz gelaufen ist?

Anyway wird der Motor sicher keinen Schaden davongetragen haben, wenn der Ölstand nur 2cm über max war.

Andererseits will ich hier auch keinen Ölthread starten 😊

Wie der Verkehr auf dem mittleren Ring war weiss ich nicht, bin mit meinem 280SE heut über den Frankfurter rein.

Grüsse,  
Rainer