

Differential W123 hat radiales Spiel rechterseite, Lager hin?

Post by "Mathieu" of Jun 6th 2019, 7:57 pm

Hallo Alle,

Gestern habe ich meine vor 10 Jahren verkaufte 200T Bj. 1981 Zurueckgekauft.

Leider leckt der Wagen Oel an der hinterseite, sogat so viel das die Heckklappe leicht eingenebelt ist mit Oeltropfen und unter der Wagen einen Oelfleck von etwa 15 cm durchschnitt entstanden ist.

Heute mal unter den Wagen geschaut ob es ein Leck in eine Niveau-Leitung ist oder das Differential.

Na, anscheinend leckt die Niveau nicht 😊

Das Differential ist aber sehr Oelig. Die Manschetten erscheinen erneuert durch original Mercedes Gummi's. Wenn ich die Rechte Welle an das Blech-dose-teil anfasse kann ich die Achse radial etwa 1-2 mm bewegen. Das Lager ist wohl hin an dieser Seite?

Kann mann das Lager (und Abdichtung) einfach austauschen? Oder soll ich mir besser nach ein anderes Differential umsehen?

Gleich wieder Arbeit dazu... 🤔



<https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/20235-differential-w123-hat-radiales-spiel-rechterseite-lager-hin/&postID=168261#post168261>

