

Alternativen zu Hirschmann-Teleskopen

Post by "Sechspunktneun" of Jun 24th 2019, 10:40 am

Hallo Lutz,

in meiner 6000U im W116 war eine gezahnte Seele. Ich hab das alte Teleskop nur getauscht, weil der Stab leicht verbogen war.

Alte rausgefahren und rausgezogen, neue reingesteckt und eingefahren -> fertig!

Ich bin damals zu Daimler und hab die Teilenummer erfragt. Beim Boschdienst war die Nummer ebenfalls bekannt. Ich wusste gar nicht, dass es auch ungezahnte Seelen gibt. Wie soll das bei der 6000U funktionieren? Die hat doch ein Zahnrad als Teleskopantrieb....