

w115 220: Problem beim Einbau 123ignition Verteiler

Post by "RainerP" of Jun 27th 2019, 11:48 am

Hallo Thomas,

Wo steht denn der Finger wenn die LED leuchtet bei der 123 Kappe? Mag ja sein, dass die originale Kappe und Zuordnung der Zündkabel nicht zur 123 passt. Wenn der Finger hier allerdings auch zwischen den Kontakten steht, dann kann der Motor nicht ordentlich laufen.

Es ist auch wichtig darauf zu achten, in welche Richtung man den Verteiler bei der statischen Voreinstellung dreht und den Verteilerfinger sollte man auch von hand auf Anschlag drehen, um das Spiel im Antrieb rauszunehmen.

Grüsse,

Rainer