

# **w115 220: Problem beim Einbau 123ignition Verteiler**

**Post by "HaWa" of Jun 28th 2019, 11:02 pm**

Hallo Christian,

danke für die Richtigstellung.

Hatte gehofft das Germaniumexperiment wäre an den 115ern vorübergegangen.

Aber der Hinweis auf ein braunes Kabel nahe der Zündspule ist schon hilfreich.

Das erwähnen einer Spätheimkehr auch.

Hallo Thomas, am Ausgang des Vorwiderstandes wird bei Anlassvorgang die auf ca. 9V zusammenbrechende Batteriespannung vom Magnetschalter her eingeleitet.

Gruß HaWA