

Fehlersuche Einspritzpumpe OM615...

Post by "HaWa" of Jul 24th 2019, 11:27 am

Hallo Simon,

entschuldige, du schaffst mich.

wie der Mitnehmer aufgesetzt wird ist völlig wurscht.

Es geht darum die Pumpenwelle in eine sichere Position zu drehen damit das nicht beim einschieben versehentlich passiert.

Auf Markierung übt halt die Feder im entsprechenden Pumpenelement schon leichten Druck auf den Nocken aus.

Zwei Zähne zurück wird die Welle einigermaßen sicher zwischen zwei Nocken gehalten. Daher bei 47vor einbauen.

Diese Vorgehensweise wurde erdacht um das möglichst ohne Sonderwerkzeuge bewerkstelligen zu können.

Es ist auch Misserfolgsoptimiert verschiedene vielleicht auch zielführende Vorgehensweisen zu mischen.

Gruß HaWA