

Motorlauf

Post by "300SEL/6.3" of Aug 5th 2019, 7:37 pm

Wenn er kalt ist ist auch die Spule kalt und funktioniert, erst wenn sie warm wird kommt oft dieser Fehler!