

Automatikgetriebe Geräusche/Urlaubsfahrt W111

Post by "HaWa" of Aug 15th 2019, 10:42 pm

Hallo Alexander,

die Kollision findet in dem Fall Oben statt da der Kühler ja nach unten rutscht.

Also Motorhaube öffnen und da nachsehen.

Es wird durch eine kurze Abkühlpause weniger da die Viscokupplung weniger Kraft weitergibt.

Gruß HaWA