

722.6 Automatik schaltet nicht mehr

Post by "Denis_Otte" of Aug 26th 2019, 9:47 pm

Hi Matthias,

gute Idee, ich schaue morgen nach. Heute habe ich den Oelstand nachgeprüft, da war etwa 1,5 bis 2L zuviel drin. Aber der schaltet immer noch nicht. Du könntest mir einem abgeknicktem Pin richtig liegen. (Aber da müsste eigentlich ein Fehler im KI angezeigt werden, oder?)

Was meinst Du mit LMM?

@ Hagen: ich habe mich falsch ausgedrückt, Am Stecker selbst habe ich nichts gemacht (Kabelbruch ist aber durchaus möglich!). Du musst dir die Sache so vorstellen: ins Getriebe wird eine Art Plastikzwischenstück geschraubt, das nur dazu dient, das Oel vom seingentlichen Stecker fernzuhalten. Nur dieses Zwischenteil habe ich umgebaut (altes Plastikteil, neue Dichtungen, da das neue Plastikteil nicht passgenau war). Am Stecker selbst habe ich nichts geändert.

gruss

Denis