

Betankung der Flosse plus Bleizusatz

Post by "winfried" of Aug 28th 2019, 8:50 am

Auch in der 300er Betriebsanleitung werden die 96 Oktan gefordert

<https://vdhflipbooks.de/books/...12-300SE-Coupe-Cabrio/#84>

Also ich fahre SuperPlus ohne Bleifuß