

722.6 Automatik schaltet nicht mehr

Post by "Gerd.Batke" of Aug 28th 2019, 7:03 pm

Hallo Denis,

klings in der Tat nach einem elektrischen Problem.

Zum Aus- & Wiedereinbau des "Stecker-Zwischenstücks" beim AG 722.6 gibt es ein nettes Youtube-Video (<https://www.youtube.com/watch?v=QvwxeCy8xRQ>) - inkl. Hinweisen zur korrekten Ausrichtung & zur gründlichen Kontaktreinigung vor Wiedereinbau um potentielle Fehlfunktionen zu vermeiden...

Vielleicht kommen beim Betrachten ja noch weitere Ideen zur Fehlereingrenzung...

Gruß,

Gerd