

Automatikgetriebe Geräusche/Urlaubsfahrt W111

Post by "kama92" of Sep 5th 2019, 12:51 am

Hallo Alexander,

Hört sich wirklich so an, als hätte Winfried Recht. Kontakt zwischen Abdeckblech/Schrauben des selben und Gehäuse der Föttinger-Kupplung in Folge des vorhergehenden Überfahrens des Hindernisses ist nunmehr auch für mich die wahrscheinlichste Ursache der ungewöhnlichen Geräusche.

Natürlich sollte man der Ursache trotzdem auf den Grund gehen, da hast Du vollkommen Recht, nicht dass sich da noch was durchschleift...

Mit freundlichen Grüßen

Maik.