

Schubabschaltung haut voll rein - 250CE

Post by "Wuff_6.3" of Sep 15th 2019, 8:30 pm

[Quote from Michael S.](#)

Vllt. hat der Wagen einfach ein Problem im Motorleitungssatz, in der Winterpause werde ich auf jeden Fall einen neuen anfertigen um das ausschließen zu können...

Hi Michael, z Zuvor solltest du mal die Temperatursensoren durchmessen, am besten zuerst am Sensor und dann nochmal auf der Seite wo sie jeweils ans Steuergeraet angeschlossen sind. Denn einfach so auf blauen Dunst hin Teile tauschen ohne exakte Fehlerdiagnose ist teuer und frustrierend...