

# Spiel der achse für den Verteiler akzeptiert

Post by "Immelmann59" of Sep 17th 2019, 11:13 pm

Zurückkehrend zu meiner vorherigen Frage zum Spalt in der Welle des Verteilers habe ich festgestellt, dass ich beim Drehen von Hand feststellen kann, dass das Schrägverzahnungsrad etwa 3 bis 5 mm nach oben und unten geht, was den Spalt verursacht. Hat jemand eine Erklärung, warum das so sein könnte?

Auf meinem 220SEb gibt es kein solches Verhalten.

by Google translate 😊