

# Spiel der achse für den Verteiler akzeptiert

Post by "Immelmann59" of Oct 4th 2019, 2:07 pm

Das Loch im Laufwerk ist nicht ganz durch, nur ca. 5-8 mm. Der Rest der Federlänge wird bei der Montage vom Verteiler zusammengedrückt.

by google translate .. 😊