

M180/220S Vordere Befestigung Lima

Post by "RoterBaron" of Oct 21st 2019, 12:48 pm

Hallo Christian,

der Winkel zwischen Lima und Motorblock bei aufgesteckter Ringratsche ist bei meiner Ringratsche leider zu klein.

Soll heißen, beim Rückdrehen der Ratsche kam es nicht zur nächsten Einrastposition.

Aber vielleicht gibt es Ringratschen mit kleineren Rastwinkeln.

PS: Ich hatte keinen Grund zum Fluchen.
Ich bin ja nach dem Alternativplan vorgegangen.

Prost.