

Getriebebeschaltung am 220Sb

Post by "Rastor" of Nov 10th 2019, 9:56 am

Hallo Michael,

nach suchen und testen eines freundlichen Heckflossenspezialisten (Danke Mike !) haben wir wahrscheinlich


die Lösung gefunden, denn scheinbar haben sich gleichzeitig 2 Probleme eingestellt: 1. die defekte Kugelpfanne

und 2. scheint der Wählhebel (Nr. 31) am unteren Schaltrohr überzurutschen.

[pasted-from-clipboard.png](#)

Die Handschaltung könnte nicht in die verschiedenen Gänge eingelegt werden, wir haben dann den Deckel des

Schaltkastens im Motorraum (in dem das Schaltrohr endet) geöffnet.



.... scheinbar rutscht der Wählhebel über.

Wenn ich wieder Zeit habe werde ich versuchen den Wählhebel auszubauen um zu sehen ob unsere Annahme richtig ist. Ich grübel jetzt wie ich die Stellung des Wählhebels kennzeichnen kann, damit ich beim Einbau nicht groß für die passende Einstellung rumprobieren muss

<https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/20767-getriebebeschaltung-am-220sb/&postID=174091#post174091>

grübelnde Grüße aus OWL

Hans