

# Öl-/Wassergemisch (?) in Entlüftungsleitung 220 SEb

Post by "Pagoden-Ulli" of Dec 1st 2019, 3:23 pm

Danke, Hawa,

danke fürs erklären. Habe das zwischenzeitlich auch mal gegoogelt. Dient vorrangig zur Bestimmung des Wassergehalts. Wenn man so wie in deiner obigen Beschreibung vorgeht, woran erkennt man dann (rein optisch), ob Frostschutz drin ist? Lässt sich das bei solchem emulsionsartigen Gemisch noch optisch erkennen? Und für den Fall, das ja, welche Ursache wäre am wahrscheinlichsten?

Gruß

Ulli

Edit: Gerade nochmal gegoogelt und als Refraktometer Frostschutz gefunden. Werde ich mal bestellen. Danke für die Tipps!