

Neuer Stricher 220D 1972

Post by "Mathieu" of Dec 8th 2019, 12:30 pm

Hallo Hawa,

Die Leiste war bestimmt schon mal ab und die Zusatzlöcher waren mit einer Art Gummidichtmasse verschlossen. Ich habe nun auch in die leeren Löcher eine rote Tülle eingesteckt und hoffe, dass der Gummi das Loch genügend abdichtet. Wegen dem Rand der Tülle wird da wahrscheinlich kein Wasser in das Loch laufen.

Ich habe alle Löcher natürlich zuerst benützt um ML und Wachs einzusprühen.

Heute dann auch die kleinen Löcher gebohrt, um die Leiste vorne und die Unterseite der Spritzwasserplatte zu befestigen. Es ist wohl nicht zufällig, dass dort die Bleche von Rost weggefressen waren. Daher das Loch zuerst mit Lack einzinsenken und gleich die Schraube

