

Ponton Zündung, auf der Suche nach Störungen

Post by "hajo70" of Dec 8th 2019, 3:27 pm

Hab jetzt in einer alten Mail von Bosch gesehen, dass die rote Spule einen Vorwiderstand mit 1.4-1.9 Ohm haben soll. Dann ist wohl meinen Wert 1.2 Ohm nicht so weit davon!? Kauft man eine mit Vorwiderstand kommt es aber mit 1.8 Ohm.