

Lüfter scheppert

Post by "antonius" of Dec 23rd 2019, 9:41 am

[Quote from Insulaner](#)

Gibt es noch 'ne Möglichkeit den Kühler nach unten zu bringen? Wie gesagt; bei mir ist ca. 12-15mm Luft zur Kante; aber kann beim 111 natürlich anders sein.

Die Ober- und Unterteile sind bei mir aus Messing; wahrscheinlich verliert das Alu, aber ich würde es trotzdem nicht drauf ankommen lassen. Und so ein schnarrendes Auto ist schon ein bisschen assozial 😊

Hi Hagen,

dann müsste ich neue Löcher in die Maske bohren. Leider ist jetzt wieder erstmal ein paar Tage kein Bastelwetter. Inzwischen schleift er auch nur noch kurz beim Bremsen. Heute werde ich mal das Schloss nach hinten versetzen.

Ausserdem quitscht mein Keilriemen jetzt. Wie stramm muss man den eigentlich spannen?

BG Ralf