

Lüfter scheppert

Post by "antonius" of Dec 23rd 2019, 11:32 am

[Quote from HaWa](#)



wenn du deine Kotflügel aus dieser Richtung betrachtest, sieht das eher wie auf dem oberen oder dem unteren Bild aus?

Beim unteren habe ich den Speedbumperbuckel weitestmöglichst rückverformt.

Wenn es wie oben aussieht ist die Platznot am Kühler wenig verwunderlich.

Gruß HaWA

[Display More](#)

Hi Hawa,

ich bin mal wieder zu blöd. Was sind denn Speedbumperbuckel?

BG Ralf