

/8 kaufen

Post by "Matthias 108114" of Dec 24th 2019, 10:23 am

Was mir noch aufgefallen ist:

- Die Mittelkonsole entspricht der Ausstattung mit Klimaanlage - im Motorraum ist aber kein Klimakompressor zu sehen
- Die Vordersitze sind nur mit Schonbezügen zu sehen - gibt's darunter was zu verbergen?
- Viscolüfter im 230 - Serie bei US-Modellen?
- Stoßstangengummi am Ende vorne rechts abgenagt - Gummis sollten insgesamt - auch Fahrwerksgummis - unter die Lupe genommen werden
- Entsprechend dem EZ-Datum kein reiner 0.5er mehr - neben dem schon erwähnten breiteren Kühler iVm schrägsteher Batterie auch zwei Scheibenwaschdüsen und breiter Ausschnitt am Auspuffrohr (für Doppelrohrauspuff des 250 CE)
- Hupring matt - Besonderheit der US-Ausführungen?
- Lack am Tank großflächig abgeblättert - Korrosionsgefahr?
- Teppich in den Fußräumen - sieht zwar original aus, aber hatten die 0.5er nicht Gummimatten?

LG Matthias