

Radialspiel am Verteiler?

Post by "RoterBaron" of Feb 3rd 2020, 9:43 am

Hallo Hans,

ich kenne nicht alle und es sind vermutlich nicht alles Hallgeber aber im Prinzip ja.

Der Abstand zwischen Hallsensorgehäuse und Magnetring soll bei der Ignitor 1 nicht größer als 0,75mm sein.

Da ist genügend Spielraum für Radialspiel. Das ist ja ein Grund auf diese Systeme zu gehen.