

Zenith 35/40 kein Rücklauf

Post by "Michael 220b" of Feb 16th 2020, 6:40 pm

Hallo Michael,

Quote

Wenn der Vergaser vorne nachträglich auf einen hinteren ohne Rücklauf verbaut worden wäre, müsste doch die Rücklaufleitung noch existieren.

Die sehe ich auf den Bildern nicht.

Stimmt, ich auch nicht. Den Schlauch könnte man aber auch entfernen.

Aber Rudolf hat das ja geklärt:

Quote

meine 220er Flosse mit der Zenith Vergasern hat auch keinen Rücklauf.

Die Vergaser waren bei Schuhmann zur Überholung,

der meinte das ist richtig so.

Gibt nichts, was es nicht gibt.

VG, Michael