

# Zenith 35/40 kein Rücklauf

**Post by "RoterBaron" of Feb 23rd 2020, 8:45 am**

Hallo Dominik,

ich kenne den Zenith zu wenig.

Beim Solex PAITA 32 ist das bereits vorgesehen und man muss im Spritzlauf/Stutzen ein 7mm Loch bohren und ein M12x1,5 Gewinde schneiden.

Leider wird damit beim Solex dann der Zulauf in die Schwimmerkammer um 90° geändert und man muss die Spritleitung umbauen so dass der Zulauf mit der neuen Bohrung gegeben ist. Der alte Zulauf wird dann der Rücklauf inkl. Rücklaufventil.

Bei deinem Video ist auch so ein Stutzen dran. Siehe ca. Sekunde 18-20.

Vielleicht kann ein Zenithkundiger das hier bestätigen.