

W180/220S Becker Mexico

Post by "RoterBaron" of Feb 25th 2020, 7:09 pm

Hallo Winfried,

ja, vielen Dank. Den Röhrenverstärkerteil am Radio habe ich von dieser Seite jetzt schon mehrfach gesehen.

Wichtig ist die Rückseite. Ich muss wissen, ob der Versatz notwendig ist.

Es kann sein, dass ohne der Versatz der Lautsprecher im 220S nicht mehr reinpasst.

Wenn er mal wahnsinnig viel Zeit hat und ihm langweilig ist, wäre ein Bild von der Rückseite des Radios in der Kiste hilfreich,

vorausgesetzt die Skala geht nur bis 100 MHz.

Wenn die Skala bis 104 der 108 geht, ist es definitiv nachgerüstet.

Allerdings stimmen bei den Bildern meines Erachtens die Knöpfe nicht.

Das soll nicht Korinthenkackertum sein, sondern könnte darauf hindeuten das auch diese Radios mal getauscht wurden.

Du siehst ich bin genau mit der Recherche, aber genau das ist es was mir Spaß macht.

Auf den Bildern sind die Trichterknöpfe montiert.

In der 220S Limousine müssten es nach meinen Recherchen, die Bakelitknöpfe sein.

Im 220 S/SE Coupe (Bild unten) auch.

So wie hier.

[pasted-from-clipboard.png](#)

Ist er sicher, dass es nicht mal getauscht wurde?

Vielen Dank Winfried!