

W180/220S Becker Mexico

Post by "RoterBaron" of Mar 11th 2020, 1:33 pm

Hallo Marc,

beides. Ich habe 2 mit Umrichter erworben. In einem Umrichter war der Zerhacker eines der Urmodelle drin wie es schien.

Die Kontakte waren ab- bzw. runtergebrannt. Da kam eine elektronische Ersatzschaltung rein. Schema siehe oben.

Ein Radio galt als überholt, lag aber zig Jahre rum. Bei einem war die "UKW Röhre" augenscheinlich durch (ECH81). Ein Tausch der Röhre hat aber nichts gebracht. Das Rückstecken der alten ECH81 hat dann wohl einen "Wackler" oder eine Kontakt-Oxidation behoben und es ging danach wieder. Es hätte mit der neuen ECH81 vermutlich neu abgeglichen werden müssen. Dazu fehlen mir die Mittel/Instrumente. Beide hatten UKW Empfang. Auf MW sendet ja keiner mehr. Bei einem ist der UKW Bereich aufgespreizt. D.h Ich bekomme auf der ganzen Frequenzbreite nur einen Sender rein und dieser lässt sich über 5-6 cm Skalenbreite "einstellen" danach ist er weg.

Es bleibt spannend. Aber das mit dem Sendersuchlauf kann ich noch irgendwann mal nachschieben.

Jetzt habe ich erstmal Empfang 👍

Viele Grüße

Michael