

W108 3.5 heftige Vibrationen Vorderwagen und Motor in Fahrtrichtung nach links schräg / gekippt

Post by "Doc Mandel" of Mar 19th 2020, 8:16 am

Hallo Paul,

ja, die Räder habe ich schon achsweise getauscht, ohne Erfolg.

Ist schon lustig, in dem Moment, in dem ich meine Fragen formuliert habe, ist mir auch eingefallen, dass das Ganze mal drehzahlabhängig zu testen wäre.

Das ist ein guter Hinweis, dem werde ich heute Abend mal nachgehen und berichten.

Gruß Andreas