

Zylinderkopfschrauben M130 280se

Post by "aleha" of Mar 25th 2020, 7:53 am

Grüß' Euch,

Hans Werner's Hinweis auf die korrosion ist ernst zu nehmen (wie immer ...). Hier ein Beispiel, wie sie aussehen können (beide 12.9 und korrekt angezogen). Also im Zweifel lieber neu machen.

Beste Grüße



Hans