

# Motor zieht nicht durch

**Post by "Newport" of Mar 26th 2020, 6:20 pm**

Hallo liebe MB Freunde,

ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines 280 S; Bj. 1971. Der Wagen war bis 2017 in Californien zugelassen. Dadurch hat er keinerlei Rost. Der Unterboden sieht aus wie neu. Lediglich ein paar kleine Beulen und Kratzer hat er abbekommen. Er ist zugelassen und hat das H-Kennzeichen.

Ein Problem hat er allerdings. So ab 80 Stundenkilometer beginnt der Motor an zu ruckeln und zieht nicht richtig. Man muß dazu sagen, es wurden 2 neue Vergaser, Zündspule, Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe und Finger gewechselt. Jetzt bin ich mir nicht sicher liegt es an der Zündanlage oder am Vergaser. Beim Gasgeben im Stand geht die Drehzahl ohne Probleme hoch ohne irgendein ruckel oder sonstiges.

Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich vorhehen kann.

Im Vorraus vielen Dank.

LG

Peter