

Wassereinbruch W116

Post by "Karl_Nagel" of Apr 9th 2020, 5:56 pm

Das Schiebedach war auf jeden Fall undicht.

Mit der Gießkanne geprüft, richtig viel Wasser durch den Schiebedachhimmel gekommen.

Die beiden Dichtungen links und rechts haben komplett gefehlt.

Da es eh schwer lief habe ich es ausgebaut. In dem Zuge auch die Dichtung vorne und hinten von Al Motors bestellt. Original Mercedes Teile.

Dazu jetzt ein paar Fragen.

Die vordere Dichtung ist vom Profil her Durchgängig gleich. Passt aber so nicht ans Fahrzeug. Engstelle in der mitte und an den Radien links rechts. Die untere Lippe der Dichtung liegt jetzt auch komplett an dem klappbaren Luftabweiser an. Der Querschnitt der alten Dichtung war auch anders. Kann es sein das man die Dichtung noch zurechtschneiden muss, obwohl Mercedes Teil. Liegt es daran das die Dichtungen für viele Modelle sind ?


Querschnitt alt



Querschnitt neu



Ausklüpfung mitte



Gruß Karl