

Störungen im Radio

Post by "11100" of May 14th 2020, 10:22 am

[Quote from PHILM3](#)

Hi,

ich habe einen 450 SE W116 und ein Radio Becker Europa Cassette.

Mein HIFI Spezialist ist am verzweifeln.

Ich hatte schon immer ein leichtes Knistern wenn der Motor läuft. Wenn nur die Zündung an ist war da keine Störung.

Jetzt haben wir neue Lautsprecher mit Bluetooth Empfänger eingebaut. Hierfür wählt man in einer App die Empfängerfrequenz aus und stellt diese dann im Radio ein.

Sobald ich den Motor starte ist das Geräusch jetzt noch stärker als früher.

Wir haben folgende Dinge probiert ohne das sich was verändert hätte:

1. Anschluss des Radios direkt an eine externe Batterie. Somit war das Radio vollkommen von den im Fahrzeug verlegten Kabeln getrennt.
2. Ein anderes Radio angeschlossen.
3. Eine andere Antenne angeschlossen.

Das Knistern bleibt konstant.

Woran kann das liegen?

Display More

Hallo Phil,

könntest Du mir bitte erklären was das für Bluetooth Lautsprecher mit Radiofrequenz App genau sind (Herstellerbezeichnung)

Würde ich mir dann evtl. auch einbauen wollen.... Grüße Hannes