

Nockenwelle und Schwinghebel austauschen 117.967

Post by "Yannick" of May 21st 2020, 1:12 pm

Hallo,

ich musste leider feststellen, dass an meinem 560SL BJ87 an Zylinder 3 und 4 die Nockenwelle eingelaufen ist.

Laut WIS benötige ich für den Ausbau einen Hebeldrücker für die Ventilsfeder. Ist der zwingend erforderlich, oder gibt es eventuell noch einen anderen Trick?

Vielleicht ist ja auch jemand aus dem Raum Trier, der so ein Teil hat.

Beste Grüße aus Trier

Yannick