

# Saugrohrvorwärmung defekt

Post by "Gerd.Batke" of Jun 4th 2020, 6:05 pm

Hallo Alex,

wenn Du die Klappenwelle erst einmal gängig hast, dann kannst Du aber natürlich auch neue Bimetallfedern (MB-Sprech: "Thermospiralen") einsetzen und die Mimik wieder funktionsfähig gestalten.

Bei mir (M130V, 280S) war es die Teilenummer 115 143 0010 - kosteten < 10€ meine ich.

Ob die auch bei Dir passt sollte der M121 Teilekatalog oder der Freundliche sagen können.

...und wenn die Klappenwellenlagerung komplett perdu ist, gibt es zumindest beim M130 einen "Rep-satz Heizklappenlagerung" (123 140 0027) - inkl. Bimetallfeder.

Ist allerdings mit einem erheblich finanziellem Widerstand versehen, der Satz.

Daher würde ich spätestens dann wohl das Festklemmen der Klappe vorziehen.

Viel Erfolg!

Gruß,

Gerd