

w111 Probleme beim tauschen der Holzteile.

Post by "T-Modell" of Jun 16th 2020, 11:19 am

Hallo Ralf,

Du Scheißemagnet 😊 ... den Lüftermotor würde ich auch zuerst prüfen. Bei mir hat sich etwas Schaumstoff in die Flügel geklemmt, Motor blockiert und Wicklung durch. Sprich, nach der alten elektrotechnischen Regel "der Transistor schützt die Sicherung, indem er zuerst durchbrennt", wars bei mir die Wicklung, die die Sicherung - zunächst - geschützt hat.

Beste Grüße

Thomas