

W108 280SE / Motor stirbt an der Ampel ab.

Post by "Obelix" of Jun 21st 2020, 8:43 pm

...das heißt eher, daß er zu mager läuft, Dehnstoffelement erneuern !