

Motor tauschen

Post by "Insulaner" of Jul 3rd 2020, 3:32 pm

[Quote from jokecool](#)

Zudem können Hohlräume und Bereiche die innerhalb des "Faradayschen Käfigs" liegen nicht verzinkt werden !

Stimmt (meist). Die M130 Einspritzleitungen mit den nicht entfernbaren Überwurfmutter sind beim Galvanikbetrieb meines Vertrauens trotzdem einwandfrei rausgekommen. Habe aber nie nachgefragt wie das ins Bad gehängt wurde. Es gibt auch stromlose Prozesse bei denen das Material überall abgeschieden wird; dies war aber glaube ich nicht der Fall.

Dieser Fred entwickelt wirklich Eigendynamik 😊