

Benzinpumpe 180b fördert nicht

Post by "Karsten D" of Jul 3rd 2020, 3:54 pm

Hallo HaWa,

Es sind beide Federn also die Große und die Kleine auf dem Ölabstreifer unter der Membran vorhanden.

Gruß

Karsten