

Benzinpumpe 180b fördert nicht

Post by "HaWa" of Jul 3rd 2020, 4:11 pm

Hallo Karsten,

meinem Verständnis nach muss der Nocken über den Stößel die Feder spannen damit sie dann wenn der Stößel freigegeben wird den Kraftstoff Pumpen kann.

Wie soll das funktionieren wenn sie am Ölabstreifer, also auf der Stößelseite verbaut ist ?

Oder ist etwa der Umlenkhebel nicht mit der Membrane verbunden?

Gruß HaWA