

" Summer" beim W108 4.5

Post by "jokecool" of Jul 8th 2020, 9:09 am

Guten Morgen,

ich habe an meinem 4.5er einen eingebauten "Summer (Piepser) "der mich furchtbar nervt. Er sitzt irgendwo in der Nähe des Kombiinstrumentes .

Ist der beim 108er serienmäßig , nur bei USA oder eventuell nachgerüstet ? Im WHB find Ich dazu nichts.

Kann mir jemand erklären, wie der geschaltet wird und wo Ich dazu einen Schaltplan finde?

Meiner krächst sporadisch sobald ich die Fahrertür öffne. Das kann ja nicht normal sein! 😞

Gruß Joe