

# Kühlwassertemperatur beim W123 230TE

**Post by "HaWa" of Jul 14th 2020, 12:31 pm**

Hallo Ralph,

wenn ein Kühler von innen rückstandsbeschichtet ist kannst du da so viel Luft durchblasen wie du willst, es wird nicht helfen.

Das Wasser kann die Wärme nicht mehr an das Metall und somit auch nicht an die Luft abgeben!

Dieser Umstand verhindert auch das Einkuppeln des Viskolüfters.

Gruß HaWA