

# **W108 3.5 heftige Vibrationen Vorderwagen und Motor in Fahrtrichtung nach links schräg / gekippt**

**Post by "Pagoden-Ulli" of Jul 27th 2020, 10:14 pm**

Moin,

also mir fallen da noch eine ggf. nicht korrekte Spureinstellung in Verbindung mit einem defekten Lenkungsämpfer ein. Oder....?

Gruß

Ulli