

## **W108 3.5 heftige Vibrationen Vorderwagen und Motor in Fahrtrichtung nach links schräg / gekippt**

**Post by "afla108" of Jul 29th 2020, 7:52 pm**

Es könnte auch eine Unwucht der Kardanwelle sein. Ich hatte so etwas mal bei einem 124er. Nach Wechsel der Hardyscheiben war sie unwuchtig. Erst Auswuchten der Welle mit nochmals neuen Hardyscheiben brachte Ruhe.

Gruß Andreas