

Motor tauschen

Post by "antonius" of Jul 31st 2020, 10:30 pm

[Quote from RoterBaron](#)

Hallo Ralf,

das hatte ich auch gerade. Allerdings war meine Kuppling nicht neu.
Bei mir war der eine Simmerring durch und es ist Öl auf die Kupplung gekommen.

Das hat dann mit quietschen unter Last im 4. Gang begonnen und wurde nach und nach zum quieten im 3., 2, und am Schluss schon im Ersten.

Ich habe die Kupplungsscheibe und bei mir einen Graphitring neu getauscht.
Dann war es weg.

Der Simmerring am Getriebe ist neu?

Grüße

Michael

[Display More](#)

Besten Dank Michael,

das kann natürlich sein. Ich habe aber keine Geräusche wenn er fährt. Nur beim kuppeln. Das Getriebe haben wir im Grunde gar nicht im Auge gehabt. Lief ja gut und Motor und Kupplungstausch... Das zieht schon etwas Aufmerksamkeit auf sich..



BG Ralf