

Motor tauschen

Post by "antonius" of Aug 21st 2020, 10:14 am

Moin,

ich komme gerade aus der Werkstatt. Das Axilarspiel war bei 0,50, also weniger als gefühlt, aber 3 mal so gross wie es sein sollte. Die Kurbelwelle muss also wieder raus. Montag bin ich dann beim Motorenbauer. So wie es aussieht, bin ich aber nicht das einzige Opfer.

Noch weis ich ja nicht was die Ursache für das Spiel ist. Erklären kann sich das bis jetzt keiner.

Da der Motor aber wirklich extrem gut läuft hoffe ich, dass es dann damit getan ist.

Ich werde berichten (hab ja jetzt wieder was zu berichten 😞 ...)

BG Ralf