

Schiebedachdichtung wechseln

Post by "joerg simon" of Aug 29th 2020, 4:31 pm

Hallo,

heute mal mit einem MB Fachmann versucht das SD ein zustellen. Wir haben die Dichtung nochmals nach gesetzt und aus mit Siliconspray eingesprüht. Half leider nichts.

Vorne rechts schob sich das Dach über die Dichtung, hinten garnicht erst in Position. Aufstellen liess es sich zwar, sah aber nicht beruhigend aus.

Also einstellen. Hier gelöst, da gedrückt, wieder festgeschraubt probiert, nicht, wieder geschraubt usw. Besser wurde es nicht. Irgendwan stellten wir fest, das sich das Blech auf der rechten Seite anders bewegt wie links. Nachgeschaut und festgestellt, das der rechte Hubwinkel zumindest verschliessen ist, wenn nicht sogar irdendwo gebrochen.



Also das Blech so in die Dichtung gedrückt, das es zu und dicht ist. Nach Hause gefahre und ausschau nach einem Rep-Satz gehalten.

Gefunden habe ich was, mal sehen was die kommende Woche so bringt.

Irgendwas ist doch immer 

Schönes Wochenende.

Gruß Jörg