

Axiale Bewegung des Ponton Kettenspanners

Post by "Wuff_6.3" of Sep 2nd 2020, 7:04 pm

130 050 0311 - das ist der Kettenspanner für den M130 im W108, interessant dass der bei deinem Motor passen soll. Im EPC ist für den 219 der Spanner 180 050 03 11 ersetzt durch 180 050 05 11 gelistet.

Welcher Motor ist denn bei dir drin?

Der Gummiring kommt zwischen Spannergehäuse und Motorwand, der Metalldichtring in die Kappe. Und er muss unbedingt nach Einbau entlüftet werden, die Prozedur steht im WHB 1959 und 1968.

Gruss T0m