

# Axiale Bewegung des Ponton Kettenspanners

Post by "carling" of Sep 3rd 2020, 7:41 pm

Hallo Hakan,

im Juni 2000 habe ich bei meinem 219, Verdichtung 8,7:1 , den Kettenspanner gewechselt. Ich habe mal eben auf der Verpackung nachgesehen (ich kann ja nichts wegschmeißen, so wie auch der Horst Stümpfig 😊 ). Da steht 130 050 0311 und damit fahre ich seit 20 Jahren.

Wenn da ein Ring drauf war, haben wir ihn drangelassen, d.h. verbaut, wie er aus dem Karton kam. Und die Asbestdichtung ist drunter.

Hoffe, ich konnte Dir helfen.

mfg

Carl