

Motor tauschen

Post by "antonius" of Sep 8th 2020, 10:26 am

[Quote from HaWa](#)

Hallo Ralf,

auf die Rechnung kannst du nur was geben wenn sie definitiv zur Motornummer ausgestellt ist.

In seltenen Fällen kann es schon mal nötig sein die Blockseitige Dichtungsfläche zu bearbeiten. Wenn z.B. Korrosionsschäden nach langer Lagerung im demontierten Zustand vorhanden sind.

Gruß HaWA

Hi Hawa,

genauso hab ich es ja es ja gemacht. Darum ist mir ja aufgefallen, das da kein planen des Kopfes zu sehen ist. jedenfalls nicht auf der Rechnung des Motorbauers.

MB Fläche planschleifen klingt für mich nach Motorblock.

BG Ralf

71 NACHHONEN UND MAß DURCHGEBEN

LÄCHE PLANSCHLEIFEN	A4	10,5
DRBLOCK PKW BOHREN UND	A4	24,5
LLE MIT SCHWUNGSCHLEIBE/ NGSDÄMPFER	A4	16
INAMISCH WUCHTEN		
GERZAPFEN PKW LÄPPEN	A4	3,25
BERZAPFEN PKW LÄPPEN	A4	3,65
ACHSEN EINPRESSEN U.	A4	20
N PKW		
TÄNGE PKW AUSWINKELN	A4	6,5
IGE EINPASSEN	A4	17